



DTI

ASEAN Defence News



รูปภาพ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง BRP Gregorio Del Pilar (PS-19) (ที่มาของภาพ : Philippine Navy)

กองทัพเรือฟิลิปปินส์เสร็จสิ้นการซ่อมคืนสภาพเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง BRP Gregorio Del Pilar

กองทัพเรือฟิลิปปินส์ประกาศว่า เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง BRP Gregorio Del Pilar (PS-19) สามารถปฏิบัติราชการได้เต็มขีดความสามารถอีกครั้งภายหลังจากที่ได้รับการซ่อมคืนสภาพ (Overhaul) เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยเรือดังกล่าวได้รับความเสียหายบริเวณใบจักรแบบปรับทิศได้ (Variable Pitch Propeller) ในระหว่างการปฏิบัติการในเขตพื้นที่ Hasa-Hasa Shoal ทางทิศตะวันออกของหมู่เกาะสแปรตลี ทั้งนี้ ระบบขับเคลื่อนของเรือได้รับการซ่อมคืนสภาพอย่างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 2565 รวมทั้งได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถในการตรวจการณ์ทางทะเล และผ่านการตรวจประเมินความพร้อมในการปฏิบัติการที่ดำเนินการในระหว่าง 12-16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา และสามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการในพื้นที่ปฏิบัติการได้ตามปกติในปัจจุบัน

แหล่งที่มาของข่าว : The Defense Post – 19 กันยายน 2565